

塗装する表面の準備 - 清浄性

Elcometer 138/2 表面付着物質試験キット

寿命が長く質のよい塗膜が形成されるようにするには、塗布する前に、表面の汚染の程度を判定しておくことが重要です。

汚染された面に塗布すると、塗膜がすぐに剥がれたり膨れたりして、塗り直しや点検に高い費用がかかることがあります。

表面に付着している不純物を測定するキットです。次のものを測定できます。

- pH
- 鉄
- 塩素
- 塩分



適合規格:

AS 3894.6-A, AS 3894.6-D, SSPC Guide 15

仕様

コード番号	説明	証明書
E138----2	Elcometer 138/2表面付着物質試験キット	●
測定範囲	pH : 0 ~ 14 鉄 (Fe ²⁺ 、第一鉄) : 3、10、25、50、100、250、500mg/l 塩素 (Cl) : 30 ~ 600µg/cm ² (30 ~ 600ppm)	
寸法	300 x 220 x 75mm (11 x 8.6 x 3インチ)	
重量	2.1kg (4.62ポンド)	
内用品	pH試験紙100枚、鉄試験紙100枚、塩素試験紙40枚、50 x Elcometer 135C プレスルテストパッチ、5ml (0.17オンス) 注射器3本、注射針3本、30ml (1オンス) のプラスチック製ビーカー、収納ケース、取扱説明書	

Accessories

E135----C25	Elcometer 135Cプレスルテストパッチ25枚	T13827259	蒸留水250ml (8.5オンス) 入り瓶
E135----C100	Elcometer 135Cプレスルテストパッチ100枚	T13820562	pH試験紙100枚
T13818517	5ml (0.17オンス) の注射器3本	T13820563	鉄試験100枚
T13818518	注射針3本	T13820564	塩素試験紙40枚
T13818519	30ml (1オンス) のプラスチック製ビーカー		

● 清浄度と試験面積の検査証明書は、www.elcometer.com/certでお求めいただけます。