


## Fitz Elcometer Fitz's Atlas 2 de Defectos de Revestimientos

El Elcometer Fitz's Atlas de defectos de revestimientos (EFA) lleva al lector a través de una gran variedad de problemas y trata cada uno de ellos detalladamente.

Con el EFA el usuario adquiere una mayor comprensión de los defectos, de sus probables causas y de las posibles soluciones. Con más de 180 fotografías en color, el usuario puede comprender bien y rápidamente la industria de los revestimientos y los posibles escollos que se puedan presentar.

Secciones:

- Las fallas de soldadura: soldaduras, grietas, porosidad de la superficie, mordedura
- Condiciones de la superficie: preparación de la superficie, la contaminación petrolera, soldadura por depósitos fraccionados
- Defectos de Revestimientos : una lista completa de posibles defectos incluyendo ampollas, florecimiento, tiza, grietas, erosión, ojos de pescado, piel de naranja
- Microscopio: ampollas, burbujas, delaminación, agujeros, huecos, contaminación de algas
- Incrustaciones Marinas: Deshecho animal, percebes, moluscos, algas o incrustaciones de algas



### Características Técnicas

Referencia	Descripción
H99916043	Elcometer Fitz's Atlas 2 de Defectos de Revestimientos
Tamaño	223 x 220 x 70mm (9 x 8.6 x 3")
Peso	0.45kg (1lb)